

Vista vs nota prot. 48905 del 26.08.2022 pervenuta a mezzo SUAP in data 29.08.2022 relativi agli esiti del sopralluogo del 02.08.2022;

Con riferimento al punto 2 nel quale *“si chiede all’impresa di provvedere nel più breve termine alla pulizia del piazzale antistante le aree di stoccaggio 34a e 34b e del pozzetto di scarico al fine di ripristinare e mantenere il corretto allontanamento delle acque di dilavamento dall’area in questione”*.

Di seguito si allega documentazione fotografica relativa all’avvenuta pulizia dell’area in questione e dei pozzetti di raccolta acque meteoriche.





San Donà di Piave, lì 30.08.2022

Il Tecnico
Ing. **Loris DUS**

